

Skabelon – Netop Nu, 1.030 anslag

Klik på det **grå felt** til højre og begynd at skriv.

Efter opnåelse af det **maksimalt antal tegn**, kan der ikke skrives længere. Det er ikke muligt at ændre skrifttype og størrelse.

Det maksimale antal tegn er **inkluderet** alle enheder (se **OPBYGNING**)

Når du er færdig skal du huske at **gemme**. (Husk at gemme som et nyt dokument.)

OPBYGNING:

Skriv ind i denne rækkefølge:

Overskrift maks 40 anslag (Enter)

Byline: navn+e-mail: ca. 30 (Enter)

Artikel: 960

HUSK at gemme artikel

God skrivelyst

Henning Laen Sørensen

Bundfald i gyllekanaler

Malene Myllerup, majo@seges.dk

Tørstofophobning (bundfald) i gyllekanaler opstår over tid i kvægbesætninger både med og uden gylleforsuring.

Laboratorieundersøgelse med kvæggylle viste ikke noget entydigt resultat, der forklarede, om forsuring af kvæggylle er skyld i ophobninger af tørstof i gyllekanaler. I undersøgelsen blev massefylden og dens forskellige lag undersøgt og afvejet. I undersøgelsen indgik tre grupper: kvæggylle uden nogen tilsætning (kontrol), kvæggylle tilsat svovlsyre og forsuret ned til pH 5,5 (forsøgsgruppe 1) og kvæggylle tilsat vand (samme mængde som syre i forsøgsgruppe 1) (forsøgsgruppe 2).

Der findes ikke nogen forebyggende løsninger til at reducere bundfaldet. Hvis bundfaldet er opstået, kan manuelle gylleomrørere i gyllekanalerne være en løsning til at få fjernet noget af bundfaldet. Arbejds miljøet bør dog ved denne løsning overholdes, da der sker fordampning af gasser under processen.