

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Er din marksprøjte synet?

Husk, at holde øje med, hvornår din marksprøjte skal til syn. Det er nemlig dit eget ansvar at få det gjort. Sprøjten bliver ikke automatisk indkaldt til syn.

Af Poul Henning Petersen,
Seges Innovation,
Planter & Miljø

Brug vinterperioden til at få marksprøjten til syn, hvis synsperioden er udløbet eller snart udløber. Der findes ikke et register for sprøjter, så derfor er du nødt til selv at holde øje med, hvornår synsperioden udløber. Det fremgår af synsmærket på sprøjten (se foto). Læg en dato ind i din kalender, så det ikke glipper.

I forbindelse med Landbrugsstyrelsens kontrolbesøg finder man, at seks procent af sprøjterne ikke er blevet synet til tiden. Det udløser typisk bøder, som kan være ret betydelige beløb, hvis der i en periode er sprøjtet et større antal hektar med en sprøjte, der ikke er rettidigt synet.

Granulatudstyr skal nu også til syn

Skal du til syn i løbet af 2024, så overvej samtidig at få synet det udstyr, du udbringer sneglekorn med.

Fristen for syn af granulatudstyr er 1. juli 2025. Det er en simpel funktionstest, som er et krav fra EU, der først nu bliver indført i Danmark. Det



Eksperten

Poul Henning Petersen,
landskonsulent, Seges
Innovation, phb@seges.dk

Sagen kort

- Nye sprøjter skal synes efter 5 år - og herefter hvert 3. år.
- Bejdseudstyr med roterende forstøvere på kartoffellæggere og bejdseudstyr på sorteringsanlæg, indlægningsanlæg o.l. skal være synet første gang senest 1. januar 2024.
- Granulatspredere til sneglekorn og weed-wipers (vægesprøjter) skal senest 1. juli 2025 være synet - og derefter hvert sjette år.
- Du kaldes ikke automatisk til syn, men skal selv tjekke synsmærket på din sprøjte. Nogle værksteder udsender dog indkaldelse til syn.



Sprøjtemærket viser, at denne sprøjte skulle synes senest i maj 2023.
Foto: Torben Worsøe.

samme gælder for vægesprøjter (weed-wiper).

Bejdseudstyr til kartofler

Er du kartoffelavler, skal du være opmærksom på, at bejdseudstyr med roterende forstøvere nu skal synes med frist 1. januar 2024.

Det samme gælder bejdseudstyr monteret på sorteringsanlæg, indlægningsanlæg og lignende. Siden 1. januar 2019 har bejdseudstyr med dyser skullet synes hvert tredje år.

ATV-sprøjter

Vær opmærksom på, at ATV-sprøjter også er omfattet af

kravet om syn. Også selvom tanken er under 25 liter.

Det er kun egentlige hånd- og rygsprøjter under 25 liter, der er undtaget syn. Hvis en rygsprøjte er monteret på en ATV, er den undtaget for syn.

Klar til syn

Mange vil kunne spare en del udgifter ved selv at gennemgå sprøjten inden syn. De typiske fejl på marksprøjter er vist i tabellen.

Der meldes om mangel på medarbejdere på nogle synsteder, så det kan tilrådes at få sprøjten til syn i god tid før sprøjtesæsonen.

Top 10 fejl på synede marksprøjter 2022 og tidligere

Gruppe	Evt. yderligere beskrivelse	% fejl 2022	% fejl 2021	% fejl 2020
Filtre		45,7	47,2	38,0
Rør og slanger	Slid og montering	24,2	24,9	24,9
Uttætheder	Lækagetest (ved sprøjtning)	21,2	19,4	19,1
Betjening, målesyst, regul.	Manometer	20,3	20,4	17,8
Dyser og væskefordeling	Lektionsligetryk	18,4	17,6	15,5
Dyser og væskefordeling	Drypning (efter 5 sek.)	18,1	16,8	16,1
Sprøjtebam	Stabilitet og symmetri	16,6	17,4	19,0
Uttætheder	Lækagetest (for sprøjtning)	16,2	14,9	12,5
Krav for syn	Kraftoverføring diverse	16,1	15,2	16,1
Sprøjtebam	Afvigerled	15,4	12,9	15,4