

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Baseline - metoder

- Tre lokaliteter – tre formål.
- ‘Added values’ ved genopretning:



Lokalitet	Byn	Endelave	Åstrup
Vandkvalitet (overfladevand)	X		X
Biodiversitet	X	X	X
Habitat / naturtyper			
Økologisk status/ bevaringstatus	X	X	X
Kulstofttilbageholdelse	X	X	X
Jordprocesser (e.g. nedbrydning)	X	X	X



Grafiktekst: Billedet viser den fysiske tilstand i den østlige del af Søndersund (Byparken), der viser som følgende tilstand: Denne funktion, med en relativt svært god tilstand, må sikret trods trussel af vandforsyningssikkerhed, regional og kommunal med tilhørende institutioner, der er påtaget opgaven om at opretholde og udvikle området, i forbindelse med de pågældende interesser om vandforsyning, miljø og bærekraft. Samtidig skal der opnås et højt niveau af vandforsyningssikkerhed, samt et gennemgående tilpasset planlægning, der ikke vil forstyrre i andre formål. Desuden skal kommunens område ikke tilhøre og er ikke nedsat til.

Naturtypen:

Søbred med småurter (3130)

Økologisk tilstand Vegetations analyse

- NOVANA metode, dybdegrænser, artssammensætning

MiljøGIS mgl:
Fytoplankton, Fisk
Invertebrater i littoralzonen
Miljøfremmede stoffer



Tabel 4.1: Målsætning og tilstand i Byn og Søndersund, jf. statens Vandområdeplan og MiljøGiS.

	Byn	Søndersund
Søtype	13	13
Målsætning	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Tilstand klorofyl	God økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand
Tilstand fytoplankton	Ukendt	Ukendt
Tilstand fisk	Høj økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand
Tilstand planter	Ukendt	Ukendt
Tilstand miljøfarlige stoffer	Ukendt	Ukendt
Samlet tilstand	God økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand
Målopfyldelse økologisk tilstand	Ja	Ja
Kemisk tilstand	Ikke god tilstand	Ukendt
Indsats i vandområdeplan	Ingen	Ingen

Vandkvalitet: YSI-EXO3 multiparameter sonde



- Water depth
- Water temperature
- fDOM
- Turbidity
- Specific conductivity
- Nitrate



Vandkvalitet: Portable water autosampler - ISCO



Daily sample collection

for analysis of:

- NO₃
- NH₄
- PO₄
- Fe
- COD
- ...



Frøpulje i Byn Ex fra Birkesø




Table A5, Preparatory for monitoring (D actions)

Indicator	Measurements	Methods applied	Site	Action	Baseline
I1	Vegetation composition in terrestrial restored areas	Standard methods of assessing vegetation in terrestrial ecosystems using vegetation mapping on several spatial scales in permanent plots (see guideline reference in text). Existing data will be collated (monitoring reports, scientific literature, and student projects)	S1, S2, S3	C4, D1	X
I2	Habitat/nature types	Standardised methods for determining nature and habitat types using vegetation mapping on several spatial scales in permanent plots (see guideline reference in text). Existing data will be collated (monitoring reports, scientific literature, and student projects)	S1, S2, S3	C1, C5, C6, D1	X
I3	Vegetation composition in Lake Byn	Standard methods of assessing vegetation in lake ecosystems (see guideline reference in text). Existing data will be collated (monitoring reports, scientific literature, and student projects)	S1	C4, D1	X
I4	Abundance of rare species	Assess the development of rare species distribution in S1-S3 using standards methods. Existing data will be collated (monitoring reports, scientific literature, and student projects).	S1- S3	C1, C5, C6, D1	X
I5	Surface water quality	High frequency sampling using automated water samplers (ISCO). Continuous measurements of temperature, light, and oxygen. Monthly measurements of pH and chlorophyll a. Existing data will be collated (monitoring reports, scientific literature, and student projects).	S1, S3	C1, C2, D2	X
I6	Drinking water / groundwater quality	Measure sulphate, nitrate and emergent pollutants (selected) using standardised methods. Existing data will be collated (monitoring reports, scientific literature, and student projects).	S2	C3, C4, D2	X


Biodiversitet og naturtype

- Økologisk status i vandløb:
DVFI, DVPI, (Fytobenthos, fisk?)
- Fysiske forhold
- Sjældne arter
- Andre organismer – fugle?



Kulstof ophobning

- I permanente plots i genopretningsområde
- Op i landskabet – foto
- 0-15 og 15-30 cm (2.5 cm diam)
- C-koncentration (%)
- Bulk density (mg cm^{-3})
- Soil C stock (mgC m^{-2})



Jordprocesser

- Klima feedback – GHG emission:
 - Andre data på tilsvarende områder
 - Målinger af GHG emission in situ
 - Indirekte – nedbrydningsrater, denitrifikation
- År 5 kun, i forskellige behandlinger – afhænger af naturtyper før.



The World Leader in High Performance Analyzers
for Measurements of Trace Gases and Isotopes

Ultraportable Analyzers

Trace Gas Analyzers


Isotope Analyzers

Applications

The LGR Advantage

Overview
Datasheets
How to Order
Request a Quote

Greenhouse Gas Analyzer (CH_4, CO_2)-Microportable




Find gas leaks now



Microportable Gas Analyzer ($\text{CH}_4, \text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$)

Greenhouse Gas Analyzer (CH_4, CO_2)-Microportable Overview



Biodiversitet og naturtype



Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 mv. Version 1.05, Oktober 2018

Jesper Fredshavn, Bettina Nygaard og Rasmus Ejrnæs
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Kommunernes besigtigelse af naturarealer

Kommunernes besigtigelser skal give et tilstrækkeligt grundlag for sagsbehandlingen på konkrete naturarealer og er desuden et vigtigt bidrag til den kommunale naturplanlægning. Denne anvisning giver mulighed for at foretage indsamlingen af naturdata efter ensartede og reproducerbare metoder.

Der er udarbejdet feltskemaer til besigtigelse af de beskyttede naturtyper og data indtastes i

Besigtigelse af §3-natur Strandeng, hede, overdrev, fersk eng og mose


Version 1-04, juni 2010




Biodiversitet og naturtype

- Habitat type, habitatarter, sjældne arter, invasive arter


Feltskema til fersk eng Basisregistrering af strukturelle forhold							
Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato		Starttid
							Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved- naturtype Arealandel i pct.	Grundighed:	1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja	Nej	Ja	Nej				
Bemærkninger							
Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om							
Næringsfattig eng		Natureng		Kultureng		Habitattyper (angiv kode)	
Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)		
Arealandel uden vegetationsdække					Arealandel med græsning/høslæt		
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugss drift (gødskning, sprøjteskader)		
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					(4) 25-50% (5) 50-100%		



Project map Endelave with actions V2



Frøpulje i Byn Ex fra Birkesø



Taxa	Forsøg 1				Forsøg 2				Total spiser
	Dybde 0-5 cm Våd	Fugtigt	Dybde 5-10 cm Våd	Fugtigt	Dybde 0-5 cm Våd	Fugtigt	Dybde 5-10 cm Våd	Fugtigt	
Liden siv <i>Juncus bulbosus</i>		814			136	1627			226 2803
		81 ±108			15 ±32	181 ±202			55 ±98
Tudse-Siv <i>Juncus bufonius</i>				45	90	1672	90	90	1987
				5 ±14	10 ±20	186 ±214	11 ±21	30 ±64	
Glanskapslet siv <i>Juncus articulatus</i>	361 36 ±47	316 32 ±43	271 27 ±44	45 5 ±14	271 30 ±32	136 15 ±23	136 17 ±34		1536
Sekshannet bækarve <i>Elatine hexandra</i>	675 68 ±80			90 9 ±19		181 20 ±33	226 25 ±33	181 17 ±24	45 ±15 1398
Mos sp			181 18 ±31		90 9 ±28		407 45 ±120		362 1040
									40 ±105
Kær-Ranunkel <i>Ranunculus flammula</i>	45 5 ±14	45 5 ±14			45 5 ±15	136 15 ±32	135 17 ±34	90 5 ±15	496
Tokimbladet indet.			90 9 ±19		90 9 ±19	90 10 ±20			270
Pindsvineknop indet. <i>Sparganium</i> indet.			90 9 ±19						90